# Анастасия Наумцева: Asus X555BP-X0007D

#### Характеристики.

### Проделанный ремонт:

- 1. Полная разборка с чисткой пыли и заменой пасты 2.500 рублей.
- 2. Замена сбойного накопителя на SSD накопитель Kingston A400 SA400S37/240G 240ГБ, 2.5", SATA III 2.500 рублей.
- 3. Установка ворованной операционной системы Microsoft Windows Installation, штатного антивируса, LibreOffice 7.6, программ для проссмотра и редактирования фото-видеомузыки, в общем, система под ключ, + включение в сеть, и погонщики принтера 3.500 рублей.
- 4. ДОбавление плюсом к распаянной отдельно-стоящей плашки памяти Kingston Valueram SO-DIMM DDR4 4ГБ 1.700 рублей.

Итого тысяч рублей: 2.5 + 2.5 + 3.5 + 1.7 = 10.200 рублей.

Также я рекомендую заменить аккумулятор, это стоит примерно 2.500 рублей. И заменить адаптер питания – 1.700 рублей. Новый оригинальный.

## Система охлаждения

CPU и видео висят на одной трубке. Как итог, в бездействии, но при установке обновлений, CPU загружается на полную, и, Карл, GPU перегревается до 79 градусов! ИМХО, нонсенс! Притом, SSD новый, и Винда установлена только сегодня. Систему охлаждения сегодня чистил, но TO охладителю не производил.

## Галерея




Pxl 20231109 150004082



Pxl 20231109 153900566

https://dragonserw.ru/ Printed on 2025/11/16 22:29



### Photo 2023-11-08 21-46-55



Image



Pxl 20231110 094844076

## Ventoy

### Ventoy.

Для того, чтобы запустить установку Windows 10 LTSC 2021, нужно предварительно обновить BIOS.

Для обновления БИОС через EasyFlash при нерабочем аккумуляторе нужно ввести с клавиатуры слово risky (рискованно).

С накопителя, отформатированного в exFAT, БИОС не обновляется. Требует файловой системы FAT32.

From:

https://dragonserw.ru/ - Компьютерные услуги, город Ейск

Permanent link:

https://dragonserw.ru/completed-work:naumtseva

Last update: 2023/11/12 13:01



https://dragonserw.ru/ Printed on 2025/11/16 22:29